


SEMPIENO 6 FORI 7X23X11 - ART. 2022

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

| CARATTERISTICHE GENERALI | | |
|---|------|---------|
| Dimensioni (S x L x H) | cm | 7X23X11 |
| Peso cad. | kg | 1,6 |
| Pezzi pacco | N° | 468 |
| Pezzi al m ² | N° | 35 |
| Pezzi al m ³ | N° | 564 |
| Peso pacco | kg | 748 |
| Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ " | W/mK | 0,239 |



Stabilimento: Cambiano



| CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----|
| Percentuale foratura | % | 48 |
| Massa volumica lorda | kg/m ³ | 983 |

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

| COMPORTAMENTO ACUSTICO | | |
|--------------------------|----|----|
| Potere fonoisolante "Rw" | dB | 39 |

| COMPORTAMENTO AL FUOCO | | |
|------------------------|--------|----|
| EI | minuti | 60 |

| CARATTERISTICHE TERMICHE | | |
|--------------------------|--------------------|-------|
| Trasmittanza termica "U" | W/m ² K | 2,425 |

| CARATTERISTICHE IGROMETRICHE | | |
|---|---------|------------------------------|
| Calore specifico "C _p " | J/kgK | 1000 |
| Permeabilità al vapore "δ" | kg/msPa | 20x10 ⁻¹² |
| Resistenza alla diffusione del vapore "μ" | adim. | 10 |
| Verifica rischio muffa | | nessun rischio |
| Verifica di glaser | | la parete non forma condensa |